



Werksvertretung von Salvis / FRANKE Verpflegungstechnik AG

Eiskalt.

Südpol die Schnellkühler / Schockfroster der F&F Küchensysteme GmbH

Kontrolliert. Dank standartmässiger Kerntemperatursonde
Jeder kann es. Weil attraktive Anschaffungskosten und einfachste Bedienung
Ein muss. Profitieren Sie von attraktiven EP's und machen Ihre eigene Convenience



dreamstime.com

Da bleibt jeder frisch.

eiskalte Preise, top Qualität, einfach F&F !



Südpol S 5 x GN 1/1 das Eiskalte Kraftpaket der in jeder Küche Platz hat!



5 Einschübe GN 1/1 oder Bäckernorm 60 x 40 mm , Abstand 70 mm

Leistung: 230 V , 950 W
Masse (B x T x H) 784 x 800 x 900 mm
Kapazität : 20 kg von +90° auf +3°: in 90 Minuten
12 kg von +90° auf -18° in 4 Stunden
Abtauung: durch Umluft
Verdunstungssystem: Handentleerung der GN-Schale

Südpol SU 5 x GN 1/1 Ideal zum integrieren unter eine 700 mm Abdeckung



5 Einschübe GN 1/1 Abstand 92mm

Leistung: 230 V , 950 W
Masse (B x T x H) 1250 x 700 x 850 mm
Kapazität : 20 kg von +90° auf +3°: in 90 Minuten
12 kg von +90° auf -18° in 4 Stunden
Abtauung: durch Umluft
Verdunstungssystem: Handentleerung der GN-Schale

Südpol L 10 x GN 1/1 mit 75 mm Abstand für optimale Luftzirkulation



10 Einschübe GN 1/1 oder Bäckernorm 60x40mm Abstand 75 mm

Leistung: 400 V , 2500 W
Masse (B x T x H) 800 x 825x 1800 mm
Kapazität : 40 kg von +90° auf +3°: in 90 Minuten
25 kg von +90° auf -18° in 4 Stunden
Abtauung: durch Heissgas
Verdunstungssystem: Handentleerung der GN-Schale

Südpol XL 14 x GN 1/1 das Raumwunder, nie mehr zuwenig Platz beim kühlen!



14 Einschübe GN 1/1 oder Bäckernorm 60x40mm Abstand 67mm

Leistung: 400 V , 3000W
Masse (B x T x H) 800 x 825x 2025mm
Kapazität : 55 kg von +90° auf +3°: in 90 Minuten
35 kg von +90° auf -18° in 4 Stunden
Abtauung: durch Heissgas
Verdunstungssystem: Handentleerung der GN-Schale

Weitere Größen auf Anfrage 10x2/1 - 20x1/1 - 20x2/1

Optional erhältlich: · KLG0001 Ultraviolett-Lampe, · KSR0001 Kerntemperaturfühler beheizt, Voraussetzung um die Sonde aus gefrorenen Produkten zu entfernen · STP0001 Drucker HACCP · Türbandung: links/rechts ab Werk